

PLASTIMO 社製ライフジャケットリコールのお知らせ

平素よりご愛顧にあずかり、誠にありがとうございます。
この度当社で販売しました【PLASTIMO 社製ライフジャケット】に於きまして、当該商品の一部ロットにメーカーが定める安全性能を満たしていない可能性があるため、自主回収及び対象パーツの交換を行います。

尽きましては誠にお手数ではございますが下記内容をご一読の上、該当する商品を所持されております方は所定の方法にてご対応頂ければと思います。内容に関しましてご不明な点等ございましたら、当社までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

【対象製品】 PLASTIMO 社製ライフジャケット 【Pilot165/EVO165/SL180】

【対象販売期間】 上記製品のうち 2019～2022 年に販売されたもの

【リコール事由】 製品に使用されている HammarMA1 センサーが PLASTIMO 社の定める安全性能を満たしていない。

【対象確認方法】 HammarMA1 センサーのバッチナンバーが下記記載のいずれかに該当するか。

1512-49167	1805-58231	1908-63812	2104-71248-20
1601-52294	1809-59844	1910-64695	2104-71248-30
1703-53783	1809-59844	1912-64695	2106-72185-10
1704-54689	1810-60085	2008-68105	2106-72185-10
1709-56035	1811-60506	2009-68255	
1710-56462	1811-60506	2009-68255	
1711-56776	1901-61083	2010-68728	
1802-57573	1901-61083	2012-68905	
1802-57673	1903-61904	2104-70969-40	
1803-57673	1904-62091	2104-70969-50	
1803-57673	1904-62443	2104-71248-10	



画像の該当箇所に記載されているバッチナンバーが上記のいずれかに該当する製品がリコール対象となります。

【メーカー対応】 リコール対象製品を当社まで着払いにて配送してください。
MA1 センサー+ポンペを交換・点検後(約1週間)返送致します。※パーツ在庫状況により変動します。
お送り頂いた住所と別の場所に送付をご希望の方は別途お申しつけください。

【送付先】 (株)カズ・マリプロダクツ
〒242-0024 神奈川県大和市福田 5682-1
TEL 046-268-4101

<対象製品確認箇所>

Pilot165



ジッパーを開いて確認してください

EVO165



センサー窓から確認できます。

SL180



センサー窓から確認できます。